

LE FOTO CONTRASPECCHIE SONO UN NUMERO SOTTOINDEICATO SONO QUELLE CONTRINTE
 NELLA SOSTANZA: SUPERFICII VISIBILI, INTONACI, MURATURE

COMUNE DI MACERATA
 PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FIGANA"
 ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPROVATO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO




PROGETTISTI
 ARCH. ANNA PAOLA CONTI
 MAGHMA 04 ARCHITETTI
 ANTONIO PAGNANELLI
 PAOLO ORLANDI
 MARTA MASSETANI
 PASQUALE RINALDI
 EMANUELE ZIPPELLI

TAV 42/B

SCHEDE DI RILEVAMENTO PARTIGELLA 260:
 CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE	SCALA
25.11.04	001		-

IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	CON MANO IN COPRA E SOTTOGOPPI		TETTO A DUE FALDE	MEDIORE
C2.1	SPIRTO DI BORDA PROSPETTO EST		TAVOLATO SU TRAVATTI LEGNI	MEDIORE
C2.2	SPIRTO DI BORDA PROSPETTO EST		CORNICE IN LATERIZIO	MEDIORE
C3.1	CANALI DI BORDA PROSPETTO SUO		ELEMENTI IN LAMIERA	MEDIORE
C3.2	CANALI DI BORDA PROSPETTO NORD		MANICANTI	/



IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	EV' DEL LATERIZIO	STATO DI CONSERVAZIONE
M1.1	PROSPETTO SUO		NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/
M1.2	PROSPETTO DVEST		PARAMENTO IN LATERIZIO CON ELEMENTI IN PILO	/	NON RECENTE	BUONO
M1.3	PROSPETTO EST		PARAMENTO IN LATERIZIO CON PICCOLI ORIZZONTALI	PRESENZA DI ORIZZONTALI	NON RECENTE	BUONO
M1.4	PROSPETTO NORD		PARAMENTO IN LATERIZIO CON PICCOLI ORIZZONTALI	PRESENZA DI ORIZZONTALI	NON RECENTE	BUONO



IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
M2.1	PROSPETTO SUO		INTONACO DI CALCE	MEDIORE
M2.2	PROSPETTO DVEST		MANCANTE	/
M2.3	PROSPETTO EST		MANCANTE	/
M2.4	PROSPETTO NORD		MANCANTE	/



IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	FOTO	CONSERVAZIONE	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S1.1	DESCRIZIONE						
S1.2							
S1.3							
S1.4							
S1.5							
S1.6							
S1.7							
S1.8							
S1.9							
S1.10							

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA