COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 20/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 231:
CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 • TETTI
  - C2 • SPORTI DI GRONDA
  - C3 • CANALI DI GRONDA
  - C4 • COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 • PARAMENTO MURARIO
  - M2 • INTONACI
- APERTURE
  - A1 • PORTE
  - A2 • FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 • SUPERFETAZIONI
  - S2 • ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO	PESSIMO	DISFACIMENTO TOTALE
CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO	NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA	SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI	MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI	ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA	

NOTA: LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A1).

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	MANTO IN COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	MEDIOCRE
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO EST	2	LATERIZI POSATI DI PIATTO	CATTIVO
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO EST	3	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

SUPERFICI VISIBILI

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
M1.1A	PROSPETTO EST	4	MURATURA IN LATERIZIO A RICORSI REGOLARI	/	RECENTE	CATTIVO
M1.1B	PROSPETTO EST	5	MURATURA IN LATERIZIO A RICORSI REGOLARI	/	NON RECENTE	CATTIVO
M1.1C	PROSPETTO EST	6	MURATURA INTONACATA	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
M2.1A	PROSPETTO EST	4	ASSENTE	/
M2.1B	PROSPETTO EST	5	ASSENTE	/
M2.1C	PROSPETTO EST	6	INTONACO DI CALCE	MEDIOCRE

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6



SCHEMI DI RIFERIMENTO

APERTURE

ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BXH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
A1.1	INGRESSO PROSPETTO EST	84x156	7	LIGNEO	LATERIZIO	NON VISIBILE	PORTA IN LEGNO A PANNELLI INCASSATI	CATTIVO
A1.2	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO EST	75x128	8	LIGNEO	LATERIZIO	NON VISIBILE	PORTA IN LEGNO	CATTIVO
A1.3	INGRESSO PROSPETTO EST	96x204	9	LIGNEO	LATERIZIO	NON VISIBILE	PORTA IN LEGNO A DUE ANTE	CATTIVO
A2.1	FINESTRA PROSPETTO OVEST	74x110	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.2	FINESTRA PROSPETTO EST	60x72	10	LIGNEO	NON VISIBILE	PIANELLE	FINESTRA A DUE ANTE IN LEGNO	CATTIVO
A2.3	PARETE FINESTRATA PROSPETTO EST	/	11	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA A QUATTRO ANTE IN FERRO	CATTIVO
A2.4	FINESTRA PROSPETTO OVEST	55x65	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/


FOTO 7

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE
S1	SUPERFETAZIONE LATO SUD	-	A UNA FALDA	NON VISIBILE	PORTA DI INGRESSO 68x164	-	NON RILEVABILE
S2	SUPERFETAZIONE LATO NORD	-	A UNA FALDA	NON VISIBILE	PORTA DI INGRESSO 57x175	-	NON RILEVABILE

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA