IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 - TETTI
  - C2 - SPORTI DI GRONDA
  - C3 - CANALI DI GRONDA
  - C4 - COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 - PARAMENTO MURARIO
  - M2 - INTONACI
- APERTURE
  - A1 - PORTE
  - A2 - FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 - SUPERFETAZIONI
  - S2 - ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	CATTIVO	PESSIMO	DISFACIMENTO TOTALE
CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO	NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA	SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI	MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI	ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA	

NOTA LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A1).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 34/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 233/2: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTURA CON MANTO IN COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	MEDIOCRE
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	TAVOLATO SU TRAVETTI LIGNEI	CATTIVO
C2.2	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO NORD	3	TAVOLATO SU TRAVETTI LIGNEI	CATTIVO
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO
C3.2	CANALI DI GRONDA PROSPETTO NORD	3	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO
C4.1	COMIGNOLO IN LATERIZIO	4	/	CATTIVO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4



SUPERFICI VISIBILI

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE	M1.1 PROSPETTO SUD	5/6	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/
	M1.2A PROSPETTO NORD	7	MURATURA IN LATERIZIO CON RICORSI REGOLARI	PRESENZA CONTENUTA DI ORTOSTATI DISPOSTI IRREGOLARMENTE	MODERNA	CATTIVO
	M1.2B PROSPETTO NORD	8	MURATURA IN LATERIZIO CON ELEMENTI POSTI IN FOLIO	/	NON VISIBILE	CATTIVO
	M1.3 PARETE OVEST	9	MURATURA IN TERRA	/	/	CATTIVO

* LA DIFFERENZIAZIONE ADOTTATA FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO CHE PUÒ ESSERE MODERNA O PREINDUSTRIALE

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI	M2.1A PROSPETTO SUD	5	INTONACO CON TINTEGGIATURA SOPRASTANTE	CATTIVO
	M2.1B PROSPETTO SUD	6	INTONACO DI CALCE	CATTIVO
	M2.2 PROSPETTO NORD	7-8	INTONACO "ALLA CAPPUCCINA"	CATTIVO
	M2.3 PROSPETTO OVEST	9	INTONACO DI CALCE	CATTIVO

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7


FOTO 8

FOTO 9



SCHEMI DI RIFERIMENTO

APERTURE

ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BXH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	80X193	10	NON VISIBILE	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO	CATTIVO
A1.2	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO SUD	58x120	11	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	CATTIVO
A2.1	FINESTRA PROSPETTO NORD	62x87	12	LIGNEO	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
PIANO PRIMO A1.3	INGRESSO PROSPETTO SUD	80X190	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.2	FINESTRA PROSPETTO SUD	62x80	13	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE	MEDIOCRE
A2.3	FINESTRA PROSPETTO SUD	140x97	14	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN'ANTA	BUONO

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S.1	SUPERFETAZIONE P.1 PROSPETTO NORD	15	AD UNA FALDA CON MANTO IN COPPI	FORATI INTONACATI A CEMENTO	NON VISIBILI	45x93 FINESTRA IN PVC	CATTIVO

FOTO 15

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA