IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 • TETTI
  - C2 • SPORTI DI GRONDA
  - C3 • CANALI DI GRONDA
  - C4 • COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 • PARAMENTO MURARIO
  - M2 • INTONACI
- APERTURE
  - A1 • PORTE
  - A2 • FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 • SUPERFETAZIONI
  - S2 • ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- OTTIMO — CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO
- BUONO — NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- MEDIOCRE — SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI
- CATTIVO — MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- PESSIMO — ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- DISFACIMENTO TOTALE

NOTA — LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 43/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 261: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTTURA CON MANTO IN COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	MEDIOCRE
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	TAVOLATO SU TRAVETTI LIGNEI	CATTIVO
C2.2	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO NORD	3	TAVOLATO SU TRAVETTI LIGNEI	MEDIOCRE
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO
C3.2	CANALI DI GRONDA PROSPETTO NORD	3	MANCANTE	/

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

SUPERFICI VISIBILI

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
M1.1A	PROSPETTO SUD	5	PARAMENTO IN LATERIZIO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/
M1.1B	PROSPETTO SUD	6/7	MURATURA IN TERRA	/	/	/
M1.2	PROSPETTO NORD	8/9	MURATURA IN TERRA CON PORZIONI IN LATERIZIO	/	/	/

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
M2.1	PROSPETTO SUD	6/7	INTONACO A CALCE	DISFACIMENTO TOTALE
M2.2	PROSPETTO NORD	8/9	INTONACO A CALCE	DISFACIMENTO TOTALE

FOTO 5


FOTO 7

FOTO 8

FOTO 9





SCHEMI DI RIFERIMENTO

APERTURE

ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BXH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA								
A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	91x196	9	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO A PANNELLI INCASSATI	CATTIVO
A1.2	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO SUD	60x113	/	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	CATTIVO
A1.3	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO SUD	60x176	10	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	COMPLETO DISFACIMENTO
PIANO PRIMO								
A1.4	INGRESSO PROSPETTO SUD	78x183	11	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	CATTIVO
A2.1	FINESTRA PROSPETTO SUD	82x120	12	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE	CATTIVO
A2.2	FINESTRA PROSPETTO NORD	46x60	13	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	MANCANTE	/

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11


FOTO 12


FOTO 13

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S1	SUPERFETAZIONE PROSPETTO NORD CROLLATA	14	/	/	/	/	DISFACIMENTO TOTALE


FOTO 14

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA