IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 • TETTI
  - C2 • SPORTI DI GRONDA
  - C3 • CANALI DI GRONDA
  - C4 • COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 • PARAMENTO MURARIO
  - M2 • INTONACI
- APERTURE
  - A1 • PORTE
  - A2 • FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 • SUPERFETAZIONI
  - S2 • ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- OTTIMO — CONDIZIONI PERFETTE ED RECENTE INTERVENTO
- BUONO — NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- MEDIOCRE — SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI
- CATTIVO — MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- PESSIMO — ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- DISFACIMENTO TOTALE

NOTA LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 05/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 205/7: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTURA CON MANTO DI COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	BUONO
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2/3	CORNICE IN LATERIZIO INTONACATA	BUONO
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO SUD	2/3	ELEMENTI IN LAMIERA	BUONO
C3.2	CANALI DI GRONDA PROSPETTO NORD	7	ELEMENTI IN LAMIERA	BUONO
C4	COMIGNOLO-CANNA FUMARIA	4	ELEMENTO IN CLS PREFABBRICATO	BUONO


FOTO 1

FOTO 2 FOTO 3


FOTO 4

SUPERFICI VISIBILI

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE	M1.1	PROSPETTO SUD	5	NON VISIBILE	/	/	/
	M1.2	PROSPETTO EST	6	NON VISIBILE	/	/	/
	M1.3	PROSPETTO NORD	7	NON VISIBILE	/	/	/

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI	M2.1	PROSPETTO SUD	5	INTONACO DI CEMENTO	BUONO
	M2.2	PROSPETTO EST	6	INTONACO DI CEMENTO	BUONO
	M2.3	PROSPETTO NORD	7	INTONACO DI CEMENTO	BUONO

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7



SCHEMI DI RIFERIMENTO

APERTURE

	ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BxH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA	A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	100x200	8	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	BUONO
	A2.1	FINESTRA PROSPETTO SUD	70x102	9	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.2	FINESTRA PROSPETTO EST	68x100	10	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.3	FINESTRA PROSPETTO EST	68x100	6	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.4	FINESTRA PROSPETTO NORD	78x188	3	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO AD UN'ANTA	BUONO
	A2.5	FINESTRA PROSPETTO OVEST	70x130	7	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.6	FINESTRA PROSPETTO SUD	80x117	11	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.7	FINESTRA PROSPETTO EST	80x117	12	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.8	FINESTRA PROSPETTO EST	42x62	13	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO
	A2.9	FINESTRA PROSPETTO NORD	72x104	3	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO CON PERSIANE	BUONO
	A2.10	FINESTRA PROSPETTO NORD	61x116	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO CON PERSIANE	BUONO

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	SUPERFICIE VISIBILE	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA