IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 - TETTI
  - C2 - SPORTI DI GRONDA
  - C3 - CANALI DI GRONDA
  - C4 - COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 - PARAMENTO MURARIO
  - M2 - INTONACI
- APERTURE
  - A1 - PORTE
  - A2 - FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 - SUPERFETAZIONI
  - S2 - ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- OTTIMO: CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO
- BUONO: NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- MEDIOCRE: SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI
- CATTIVO: MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- PESSIMO: ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- DISFACIMENTO TOTALE

NOTA LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAghMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 08/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLE 208-209: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTURA CON MANTO DI COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A FALDE	BUONO
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	CORNICE INTONACATA	BUONO
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	ELEMENTI IN LAMIERA	BUONO
C4.1	COMIGNOLO PREFABBRICATO IN CLS	3	/	BUONO



SUPERFICI VISIBILI

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE						
M1.1	PROSPETTO SUD	4	NON VISIBILE	/	/	/

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI				
M2.2	PROSPETTO SUD	4	INTONACO DI CEMENTO	BUONO



SCHEMI DI RIFERIMENTO

APERTURE

ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BxH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA								
A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	75x175	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.1	FINESTRA PROSPETTO EST	60x90	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
PIANO PRIMO								
A2.2	FINESTRA PROSPETTO SUD	81x130	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.3	FINESTRA PROSPETTO EST	81x130	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.4	FINESTRA PROSPETTO EST	70x96	5	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE	BUONO

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA