



COSMARI

Prot. n. 3012/13

Tolentino 6 Agosto 2013

Alla Provincia di Macerata
Dipartimento n. 3 – 12 ° Settore “Ambiente”
Dirigente 2° Servizio Gestione Rifiuti
Via Velluti, 118
62029 PIEDIRIPA (MC)

Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti

Sede legale ed operativa Località Piane di Chienti / 62029 Tolentino / T 0733 203504 F 0733 204014 / cosmari@cosmari.sinp.net
P. IVA 00899570436 / Codice Fiscale Registro Imprese Mc 80010900431

Spett. ARPAM Dipartimento Provinciale di Macerata
Via Federico II, n. 41
62010 VILLA POTENZA (MC)

e,p.c.

Spett. ASUR – area vasta n. 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1
62100 MACERATA

“

Spett. ARPAM Gruppo IPPC
c/o Dipartimento Provinciale di Ancona
Via. C. Colombo, 106
60100 ANCONA

“

Al Comune di
62029 TOLENTINO

“

Al Comune di
62010 POLLENZA

“

Al Comune di
62100 MACERATA

Oggetto: Trasmissione esiti controlli ARPAM alle emissioni del 12/07/2013.

Comunicazioni.

In relazione alla nota ARPAM n. 0029372/06/08/2013, il sottoscritto, in qualità di Direttore Tecnico dell'impianto, comunica quanto segue:

1. La linea di termovalorizzazione è al momento ferma, come da comunicazione prot. N. 2862/13 del 26/07/2013 e **tale rimarrà fino al termine delle valutazioni di cui ai successivi punti;**



2. La persistente inaffidabilità tecnico/funzionale della linea, che ha prodotto ben tre fermate in poco più di due mesi di attività, e che molto probabilmente è da annoverare tra le cause del risultato analitico del 12 luglio, stante che l'impianto era ripartito solo il 7 luglio (i tempi di pieno regime per la completa evacuazione di residui precedenti per tali inquinanti sono ben superiori) ed è stato di nuovo arrestato appena poche ore dopo il prelievo (si ricorda che i ripetuti prelievi effettuati in precedenza all'inizio del mese di giugno hanno dato risultati positivi), impone comunque una valutazione tecnica complessiva per valutarne appieno le cause, lo stato della linea alla luce di tali sopraggiunte problematiche e le possibili azioni tecniche atte alla risoluzione delle stesse;
3. Allo scopo è già stata convocata per la fine del mese di agosto una riunione tecnica tra il progettista e processista dell'impianto, tra i maggiori esperti nazionali, il responsabile della GORE e i tecnici e consulenti analisti e di gestione del sistema di rilevamento; dalla riunione si ci aspetta possano emergere soluzioni che saranno poste all'attenzione degli Organi competenti e di controllo;
4. Solo dopo tale percorso gli organi amministrativi e tecnici del consorzio saranno chiamati ad adottare le determinazioni di competenza circa l'eventuale riavvio della linea.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giuseppe Giampaoli

