IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 - TETTI
  - C2 - SPORTI DI GRONDA
  - C3 - CANALI DI GRONDA
  - C4 - COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 - PARAMENTO MURARIO
  - M2 - INTONACI
- APERTURE
  - A1 - PORTE
  - A2 - FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 - SUPERFETAZIONI
  - S2 - ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- OTTIMO: CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO
- BUONO: NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- MEDIOCRE: SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI
- CATTIVO: MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- PESSIMO: ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- DISFACIMENTO TOTALE

NOTA LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 04/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 205/5-6: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTURA CON MANTO DI COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	MEDIOCRE
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	CORNICE INTONACATA	CATTIVO
C2.2	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO NORD	/	CORNICE IN LATERIZIO	CATTIVO
C3.1	CANALI DI GRONDA PROSPETTO SUD	3	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO
C3.2	CANALI DI GRONDA PROSPETTO NORD	7	ELEMENTI IN LAMIERA	CATTIVO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



SCHEMI DI RIFERIMENTO

SUPERFICI VISIBILI

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE	M1.1	PROSPETTO SUD	5	MURATURA IN LATERIZIO A RICORSI REGOLARI	PRESENZA DI ORTOSTATI	RECENTE	/
	M1.1	PROSPETTO SUD	6	MURATURA IN TERRA	-	-	/
	M1.2	PROSPETTO NORD	7	MURATURA IN LATERIZIO A RICORSI REGOLARI	PRESENZA DI ORTOSTATI	PRESENZA DI LATERIZI RECENTI E NON	/

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI	M2.1	PROSPETTO SUD	4/5	INTONACO DI CEMENTO	MEDIOCRE
	M2.2	PROSPETTO NORD	7	INTONACO ALLA CAPPUCCINA	CATTIVO

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

APERTURE

	ID.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (B+H)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA	A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	90x180	8	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A DOPPIO BATTENTE	MEDIOCRE
	A1.2	INGRESSO PROSPETTO NORD	63x180	15	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO	CATTIVO
	A1.3	INGRESSO PROSPETTO NORD	82x182	7	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO	CATTIVO
	A2.1	FINESTRA PROSPETTO SUD	81x116	9	LIGNEO	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
	A2.2	FINESTRA PROSPETTO SUD	76x88	10	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE	MEDIOCRE
	A2.3	FINESTRA PROSPETTO NORD	60x84	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
PIANO PRIMO	A2.4	FINESTRA PROSPETTO SUD	64x90	11	LIGNEO	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
	A2.5	FINESTRA PROSPETTO SUD	90x180	12	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
	A2.6	FINESTRA PROSPETTO SUD	68x99	13	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
	A2.7	FINESTRA PROSPETTO NORD	60x78	14	LIGNEO	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE
	A2.8	FINESTRA PROSPETTO NORD	65x92	7	LIGNEO	NON VISIBILE	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	MEDIOCRE

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	SUPERFICIE VISIBILE	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S.1.1	RIMESSA P.T PROSPETTO NORD	14	AD UNA FALDA E MANTO IN TEGOLE	INTONACO DI CEMENTO	INFISSO IN LEGNO	/	MEDIOCRE
S.1.2	SUPERFETAZIONE P.T PROSPETTO NORD	14	AD UNA FALDA E MANTO IN TEGOLE	INTONACO DI CEMENTO	/	INFISSO IN LEGNO	CATTIVO
S.1.3	SUPERFETAZIONE P.1 PROSPETTO NORD	14	AD UNA FALDA E MANTO IN COPPI	INTONACO DI CEMENTO	/	MANCANTE	CATTIVO

FOTO 14

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA