IDENTIFICATIVI

- COPERTURE
  - C1 - TETTI
  - C2 - SPORTI DI GRONDA
  - C3 - CANALI DI GRONDA
  - C4 - COMIGNOLI
- SUPERFICI VISIBILI
  - M1 - PARAMENTO MURARIO
  - M2 - INTONACI
- APERTURE
  - A1 - PORTE
  - A2 - FINESTRE
- SUPERFETAZIONI E ANNESSI
  - S1 - SUPERFETAZIONI
  - S2 - ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- OTTIMO: CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO
- BUONO: NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- MEDIOCRE: SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA; LIEVI GUASTI
- CATTIVO: MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- PESSIMO: ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- DISFACIMENTO TOTALE

NOTA LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 32/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 259/1-2: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

COMUNE DI MACERATA: P.DI R. DI "VILLA FICANA"

TAV 32/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	MANTO IN COPPI E SOTTOCOPPI	1/2	TETTO COMPOSITO A FALDE	BUONO
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD-EST	3	CORNICE IN LATERIZIO	BUONO
C2.2	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO NORD-OVEST	4	CORNICE IN LATERIZIO CON ELEMENTI DISPOSTI A 45°	BUONO
C3.1	CANALI DI GRONDA	5	ELEMENTI IN LAMIERA	BUONO
C4.1	COMIGNOLO IN LATERIZIO	6	/	BUONO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6





SCHEMI DI RIFERIMENTO

SUPERFICI VISIBILI

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE	M1.1	PROSPETTO SUD-OVEST	7	PARAMENTO IN LATERIZIO IN CORSI REGOLARI	NON VISIBILE	NON RECENTE	MEDIOCRE
MURATURE	M1.2	PROSPETTO SUD-EST	8	PARAMENTO IN LATERIZIO IN CORSI REGOLARI	PRESENZA IRREGOLARE DI ORTOSTATI	NON RECENTE	MEDIOCRE
MURATURE	M1.3	PROSPETTO NORD	9	PARAMENTO IN LATERIZIO IN CORSI REGOLARI	PRESENZA IRREGOLARE DI ORTOSTATI	NON RECENTE	MEDIOCRE

* SI FA RIFERIMENTO ALL'EPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI	M2.1	PROSPETTO SUD-OVEST	7	NON PRESENTE	CATTIVO
INTONACI	M2.2	PROSPETTO SUD-EST	8	INTONACO "ALLA CAPPUCCINA"	CATTIVO
INTONACI	M2.3	PROSPETTO NORD	9	INTONACO "ALLA CAPPUCCINA"	CATTIVO

FOTO 7

FOTO 8

FOTO 9

APERTURE

	ID.	DESCRIZIONE	DIMEN* (B)x(H)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA	A1.1	INGRESSO PROSP. SUD-EST	86x192	10	NON VISIBILE	LATERIZIO	/	PORTA IN METALLO CON SPECCHIATURE IN VETRO	BUONO
PIANO TERRA	A1.2	INGRESSO PROSPETTO NORD	/	11	NON VISIBILE	LATERIZIO	/	PORTA IN METALLO CON SPECCHIATURE IN VETRO	BUONO
PIANO TERRA	A2.1	FINESTRA PROSP. SUD-OVEST	60x94	12	NON VISIBILE	LATERIZIO	PIETRA	FINESTRA IN ALLUMINIO	BUONO
PIANO TERRA	A2.2	FINESTRA PROSPETTO EST	66x100	2	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO TERRA	A2.3	FINESTRA PROSPETTO NORD	80x105	5	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.4	FINESTRA PROSP. SUD-OVEST	65x98	1-3	LIGNEO	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.5	FINESTRA PROSPETTO SUD-EST	50x80	13	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA AD UNA ANTA IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.6	FINESTRA PROSPETTO SUD-EST	65x100	14	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.7	FINESTRA PROSPETTO SUD-EST	65x100	15	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.8	FINESTRA PROSPETTO NORD	64x100	5	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO
PIANO PRIMO	A2.9	FINESTRA PROSPETTO NORD	80x105	16	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA A DUE ANTE IN ALLUMINIO E PERSIANE	BUONO

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14

FOTO 15

FOTO 16

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S2	ANNESSO PROSPICENTE FRONTE SUD	17 18	PIANA COMPOSITA	LATERIZIO	PORTA IN FERRO	FINESTRA IN LEGNO	CATTIVO

FOTO 17

FOTO 18

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA