IDENTIFICATIVI

COPERTURE
- C1 • TETTI
- C2 • SPORTI DI GRONDA
- C3 • CANALI DI GRONDA
- C4 • COMIGNOLI

SUPERFICI VISIBILI
- M1 • PARAMENTO MURARIO
- M2 • INTONACI

APERTURE
- A1 • PORTE
- A2 • FINESTRE

SUPERFETAZIONI E ANNESSI
- S1 • SUPERFETAZIONI
- S2 • ANNESSI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

- **OTTIMO** – CONDIZIONI PERFETTE E/O RECENTE INTERVENTO
- **BUONO** – NORMALE CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA
- **MEDIOCRE** – SCARSA MANUTENZIONE ED EFFICIENZA, LIEVI GUASTI
- **CATTIVO** – MANCANZA DI MANUTENZIONE, GUASTI GRAVI
- **PESSIMO** – ABBANDONO, GUASTI GRAVISSIMI, NESSUNA EFFICIENZA
- **DISFACIMENTO TOTALE**

NOTA – LE FOTO CONTRASSEGNATE CON UN UN NUMERO SOTTOLINEATO SONO QUELLE CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE (VEDI TAV A).

COMUNE DI MACERATA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FICANA"

ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPOSTO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO

PROGETTISTI

ARCH. ANNA PAOLA CONTI

MAGHMA 04 ARCHITETTI
ANTONIO PAGNANELLI
PAOLO ORLANDI
MARTA MASSETANI
PASQUALE RINALDI
EMANUELE ZIPPILLI

TAV 40/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO PARTICELLA 249:
CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE		SCALA
25.11.04	001			-

COMUNE DI MACERATA: P.DI R. DI "VILLA FICANA"

TAV 40/B

SCHEDA DI RILEVAMENTO: CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE ESTERNE

COPERTURE

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COPERTURA CON MANTO IN COPPI E SOTTOCOPPI	1	TETTO A DUE FALDE	MEDIOCRE
C2.1	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	2	CORNICE IN LATERIZIO INTONACATA	MEDIOCRE
C2.2	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO SUD	3	TAVOLATO SU TRAVETTI LIGNEI	MEDIOCRE
C2.3	SPORTO DI GRONDA PROSPETTO NORD	4	CORNICE IN LATERIZIO	MEDIOCRE
C3	CANALI DI GRONDA	/	ASSENTI	/

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4





SCHEMI DI RIFERIMENTO

SUPERFICI VISIBILI

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPO DI PARAMENTO	TIPO DI POSA IN OPERA	ETA' DEL LATERIZIO*	STATO DI CONSERVAZIONE
MURATURE	M1.1A	PROSPETTO SUD	5	PARAMENTO IN LATERIZIO CON FILARI REGOLARI	/	NON RECENTE	MEDIOCRE
	M1.1B	PROSPETTO SUD	5	PARAMENTO IN LATERIZIO CON FILARI REGOLARI	/	NON RECENTE	MEDIOCRE
	M1.1C	PROSPETTO SUD	6	PARAMENTO IN LATERIZIO CON FILARI REGOLARI	/	/	/
	M1.2	PROSPETTO OVEST	8	MURO IN LATERIZIO E ADOBE	/	/	PESSIMO
	M1.3	PROSPETTO NORD	7	PARAMENTO IN LATERIZIO CON RICORSI REGOLARI E RISARCITURE SUCCESSIVE	DISPOSIZIONE CAOTICA DEGLI ELEMENTI CON PRESENZA DI ORTOSTATI	VARIA	CATTIVO

* SI FA RIFERIMENTO ALL'ÉPOCA DI PRODUZIONE DEL LATERIZIO USATO CHE PUÒ ESSERE RECENTE O NON; TALE DISTINZIONE SI BASA SUL RICONOSCIMENTO DEI LATERIZI PRODOTTI PER TRAFILATURA DA QUELLI REALIZZATI CON METODOLOGIE TRADIZIONALI.

	IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
INTONACI	M2.1	PROSPETTO SUD	5 6	INTONACO "ALLA CAPPUCCINA"	CATTIVO
	M2.2	PROSPETTO OVEST	8	INTONACO "ALLA CAPPUCCINA"	PESSIMO
	M2.3	PROSPETTO NORD	7	ASSENTE	/

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

APERTURE

	ID.	DESCRIZIONE	DIMEN. (BxH)	FOTO	ARCHITRAVE	SPALLETTE	DAVANZALE	TIPO DI INFISSO	STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INFISSO
PIANO TERRA	A1.1	INGRESSO PROSPETTO SUD	70x191	9	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A PANNELLI INCASSATI	CATTIVO
	A1.2	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO SUD	54x138	10	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	PESSIMO
	A1.3	INGRESSO PROSPETTO SUD	84x188	11	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO	PESSIMO
	A1.4	INGRES. SOTTOSCALA PROSPETTO SUD	63x139	/	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A TAVOLE VERTICALI	PESSIMO
	A1.5	INGRESSO PROSPETTO NORD	76x180	7	LIGNEO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO	PESSIMO
	A2.1	FINESTRA PROSPETTO NORD	45x65	16	LIGNEO	LATERIZIO	PIANELLE IN LATERIZIO	FINESTRA IN LEGNO AD UN'ANTA	PESSIMO
PIANO PRIMO	A1.6	INGRESSO PROSPETTO SUD	76x183	12	LIGNEO	NON VISIBILE	/	PORTA IN LEGNO A PANNELLI INCASSATI	CATTIVO
	A2.2	FINESTRA PROSPETTO SUD	67x100	13	LIGNEO	LATERIZIO	ASSENTE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	CATTIVO
	A2.3	FINESTRA PROSPETTO SUD	64x92	14	LIGNEO	LATERIZIO	PIANELLE IN LATERIZIO	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SCURETTI	CATTIVO
	A2.4	FINESTRA PROSPETTO SUD	75x84	15	LIGNEO	LATERIZIO	PIANELLE IN LATERIZIO	FINESTRA IN LEGNO AD UN' ANTA	CATTIVO
	A2.5/6	FINESTRE PROSPETTO NORD	44x70	14	LIGNEO	LATERIZIO	LATERIZIO	FINESTRA IN LEGNO AD UN'ANTA E SCURO ESTERNO	BUONO

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14

FOTO 15

FOTO 16

SUPERFETAZIONI E ANNESSI

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COPERTURA	MURATURA	PORTE	FINESTRE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S.2	RIMESSA ESTERNA PROSPICENTE AL FRONTE SUD	17 18	A DUE FALDE E MANTO IN COPPI	LATERIZIO INTONACATO	IN LEGNO	/	CATTIVO
S.1	BAGNO ESTERNO DEMOLITO FRONTE NORD	19	/	/	/	/	DISFACIMENTO TOTALE

FOTO 17

FOTO 18


FOTO 19

SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA